ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA
U.A.T. COMUNA MĂDULARI

Comuna Mădulari, Sat Mădulari,Str. Centru Mădulari Nr. 5,
Tel. 0250764116
madulari@vl.e-adm.ro

Nr.3619 din 14.10.2026

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE

Încheiat astăzi , 14.10.2026, în urma verificării la fața locului

Subsemnații:

- Dimulescu Ion-Daniel - Primar
- Popa Cristian-Ștefan – Viceprimar
- Nica Marian-Sorin – reprezentant din cadrul Primăriei Mădulari
- Fuior Maria – reprezentant din cadrul Primăriei Mădulari

Întruniți în comisie constituită în acest scop, ne-am deplasat astăzi 14.10.2026 la cererea domnului Primar, pentru a efectua o verificare la fata locului privind starea unei construcții situate în spatele Dispensarului Comunal, respectiv o magazie cu o suprafață de 7,2mp construita la sol (magazie P).

Constatare:

În urma verificării la fata locului, am constatat ca magazia este intr-o stare avansată de degradare, fiind afectata semnificativ de interperii si lipsa intretinerii. Constructia prezinta fisuri, pereti prabusiti partial si structura deteriorata, nemaiputand fi utilizata in conditii de siguranta si protectie. De asemenea, prezenta acestei constructii deteriorate afecteaza negativ aspecul zonei adiacente.

Concluzii si recomadari:

1. **Aprobă desființarea magaziei menționate cu suprafața de 7,2mp**.
2. Solicită responsabililor să elibereze terenul de resturile provenite din desfiintarea constructiei.
3. Propune actualizarea construcției prin scăderea din evidențele Registrului agricol și fiscal.

Procesul-verbal a fost încheiat astăzi, 14.10.2026, în două exemplare originale.

Semnături:
Dimulescu Ion-Daniel _____
Popa Cristian-Ștefan _____
Nica Marian- Sorin _____
Fuior Maria _____